


Pow-DAOI

安装说明书

installation of Power














Power班台 配件清单

A	В	С	D	Е
4*30沉头自攻螺丝	偏心件	偏心杆	6*30木榫	280*110*5连接铁片
F	G	Н	Ι	J
M6*16平头螺丝 = 50	M6*35平头螺丝	/************************************	隐藏式阻尼导轨	二合一层板托
K	L	M	N	0
9	中弯	大弯 不盖		
M6*80平头螺丝	中弯门铰	大弯门铰		




PAGE 1





第二步:依次连接副柜中侧、背板、档条、外侧



① 底架 ② 底板

A 4*30沉头自攻


Ϋ́ ad

③ 中侧 ④ 背板 ⑤ 档条 ⑥ 外侧

В	偏心轮	6	12
С	偏心杆	•	12
D	木榫	-	10



PAGE 2




第四步:连接副柜顶板

偏心轮 6 16 偏心杆 16 木榫 E 280*110*5铁片 F 6*16平头螺杆


木榫

(10) 顶板

















安装说明书

installation of Power
















Power 会议台 配件清单


































Pow-CAOI

安装说明书

installation of Power













Power 文件柜 配件清单






PAGE 1



第二步: 将中间背板连接一起



⑤ 档条


⑥ 侧板

A	偏心轮	6	68
В	偏心杆	•	68
С	木榫	4	24


(7) 上背板 (8) 下背板

D	M8*100全牙螺杆	CHARLES AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE PART	4
Е	M8螺帽	9	8
F	半月垫	9	8














BE ELEGANT YOUR OFFICE LIFESTYLE

优雅你的办公生活



■於器型 服务电话: 400-800-6450

誊 售后邮箱: service@onmuse.com.cn

官方网址: www.onmuse.com